



GEBRAUCHSANWEISUNG


WELDAS PRODUKT:
10-2000, 10-2000/18, 10-2000LH
EN12477:2001+A1:2005, Type A

Dieses Produkt entspricht der Verordnung (EU) 2016/425

Model: Schweißer Handschuh **Warenzeichen:** **Größe:** sehen Sie Bedruckung auf Handschuh

Größe nach: EN420 : 2003 + A1 : 2009

| Handgröße | 7½ | 9 | 9½ | 10½ |
|-----------------------------|-----|---------------|-----|-----|
| Weldas Größenbezeichnung | S | L | XL | XXL |
| Maße in mm | 190 | 229 | 241 | 267 |
| Gesamtlänge Handschuh in mm | 320 | 330 (/18=460) | 340 | 350 |




Gesundheit:
Die pH-, Chrom- (VI) und PCP-Werte im Material sind geprüft worden und erreichen die CE-Gesundheitsstandards
Färben: zur Materialfärbung werden nur natürliche Farben verwendet.

Benutzer Informationen:
Dieser Handschuh ist als Schweißhandschuh für MIG / MAG sowie zum Elektrodenschweißen vorgesehen. Derzeit gibt es keine standardisierte Testmethode zum Nachweis von U.V. Eindringen von Materialien für Handschuhe, aber die gegenwärtigen Konstruktionsmethoden von Schutzhandschuhen für Schweißer erlauben normalerweise kein Eindringen von U.V. Strahlung.
Bei Lichtbogenschweißanlagen ist es aus betrieblichen Gründen nicht möglich, alle Teile, die die Schweißspannung leiten, vor direktem Kontakt zu schützen.
Die Lebensdauer ist abhängig von der Verschleiß- und Gebrauchsintensität in den jeweiligen Anwendungsbereichen. Eine Indikation für die Lebensdauer ist also nicht möglich. Dieser Handschuh sollte nicht getragen werden wenn eine Gefahr der Verstrickung durch bewegliche Teile von Maschinen besteht.

Zeichenerklärung von Piktogramme gedruckt auf den Produkten:

Mechanische Gefahren: EN 388:2016 + A1 : 2018



| Pos. | Prüf Widerstand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|------|---------------------------|-----|-----|------|------|------|----|
| 1 | Abrieb (# Zyklus) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | — | |
| 2 | Klingenschnitte (index) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | |
| 3 | Riss (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | — | |
| 4 | Löcher (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | — | |
| 5 | TDM Schnittwiderstand (N) | A | B | C | D | E | F |
| | | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

Achtung:
Der Hersteller gewährt eine Produktgarantie, dass diese Produkte frei von Produktionsfehlern sind. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den für die Anwendung passenden Handschuh zu wählen.

Hinweis zum Waschen, Trocknen und Bügeln:
Waschen, Trocknen und Bügeln ist nicht erlaubt.

Thermische Gefahren: EN 12477 : 2001+A1 : 2005



| Pos. | Prüf Widerstand | Pos. | Prüf Widerstand |
|------|------------------|------|--|
| 1 | Brennverhalten | 5 | kleine Spritzer von geschmolzenem Metall |
| 2 | Berührungshitze | | |
| 3 | Konvektionshitze | 6 | große Spritzer von geschmolzenem Metall |
| 4 | Strahlungshitze | | |

UV:
Innerhalb dieser Norm gibt es keine Überprüfung von UV aber, normalerweise, gibt UV Strahlung bei diese Materiale keine Probleme.

!!! Wenn "X" : Position nicht geprüft !!!

EN12477 : 2001 + A1 2005: Schutzhandschuhe für Schweißer (mindestanforderungen)

| Anforderungen | EN | Typ A | | Typ B | |
|---------------------------------|----------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Minimum Leistung | | Minimum Leistung | |
| Elektrische Isolation | pr1149-2 | | R≥10 ⁶ Ω | | R≥10 ⁵ Ω |
| Abrieb | EN388 | 2 | 500 Zyklus | 1 | 100 Zyklus |
| Schnittwiderstand | EN388 | 1 | Index 1,2 | 1 | Index 1,2 |
| Rißwiderstand | EN388 | 2 | 25 N | 1 | 10 N |
| Lochwiderstand | EN388 | 2 | 60 N | 1 | 20 N |
| Brennverhalten | EN407 | 3 | | 2 | |
| Berührungshitze | EN407 | 1 | 100 C | 1 | 100 C |
| Konvektionshitze | EN407 | 2 | HTI≥7 | 0 | |
| Widerst. geschmolzenes material | EN407 | 3 | 25 Tropfen | 2 | 15 Tropfen |
| Geschmeidigkeit (Ø Material) | EN420 | 1 | ≤11mm | 4 | ≤6,5mm |

Elektrische Gefahren:
Wenn Handschuhe zum Lichtbogenschweißen vorgesehen sind: Diese Handschuhe bieten keinen Schutz gegen Stromschläge, die durch defekte Geräte oder unter Spannung stehende Arbeiten verursacht werden, und der elektrische Widerstand wird verringert, wenn die Handschuhe nass, schmutzig oder schweißgebadet sind. Dies kann das Risiko erhöhen.

Benutzte Materiale:
Für diesen Handschuh wird hochwertiges, gespaltenes Rinds Leder sowie COMFOflex®-Futter in der Hand und Baumwolle in der Manschette verwendet. Die innere Hand wird mit der gleichen Art verstärkt.
5-lagiges KEVLAR® wird benutzt zur Verstärkung der Innenhand und 4-lagig für die anderen Teile der Handschuhe.
Die Handschuhe haben vollständig Kedernähte.

Verschleiß:
Änderung der Produktleistung im Laufe der Zeit während der Verwendung oder Lagerung
Anmerkung 1 zum Eintrag: Alterung wird durch eine Kombination mehrerer Faktoren verursacht, wie z. B. die folgenden:
- Reinigungs-, Wartungs- oder Desinfektionsprozess;
- Exposition gegenüber sichtbarer und / oder ultravioletter Strahlung;
- Einwirkung hoher oder niedriger Temperaturen oder wechselnder Temperaturen;
- Exposition gegenüber Chemikalien einschließlich Feuchtigkeit;
Jedes Produkt enthält ein Etikett mit einem eindeutigen Code zur Rückverfolgbarkeit des Produktionsprozesses.

- Exposition gegenüber biologischen Arbeitsstoffen wie Bakterien, Pilzen, Insekten oder anderen Schädlingen;
- Einwirkung mechanischer Einwirkungen wie Abrieb, Biegung, Druck und Dehnung;
- Kontakt mit Verunreinigungen wie Schmutz, Öl, Metallspritzern usw.;
- Verschleiß und Abnutzung.

DuPont™ und KEVLAR® sind eingetragene Warenzeichen von E.I.duPont de Nemours and Company. COMFOflex® ist ein Warenzeichen von Weldas Company.

Lagern: Trocken und über 5° Celcius lagern. Bitte Kartons nicht höher stapeln als 5 hoch auf einer Palette.

Achtung ! : Weldas Handschuhe und Bekleidung wurden von TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg Germany (EU no. 0197) geprüft und zertifiziert. Mehr information über EN Normen, Prüfmethode, Prüfberichte, Produktzertifikation und andere Erzeugnisse erhalten Sie per e-mail: europe@weldas.eu oder per unserer home page www.weldas.com
Konformitätserklärung, Prüfbericht, Zertifikat, Gebrauchsanweisung: www.weldas-ce.com