



MANUAL

**WELDAS PRODUCT:**  
**44-7190**

Ce produit est conforme à la réglementation (UE) 2016/425

Type de vêtements: Protecteur de bras

Taille: voir l'imprimant sur ce produit

Taille selon: EN ISO 13688 (en cm)

44-7190



450 - 500 mm.



180 - 420 mm.

**Information santé:**

Les niveaux de chrome (VI), pH et PCP sont testés et répondent aux standards Européennes de santé.  
Peindre: les couleurs proviennent de matériaux naturels.

**Instruction d'utiliser:**

L'utilisateur doit porter ce produit en combinaison avec un EPI qui couvre tout le corps pour se protéger contre les risques de soudage. Le matériau résiste aux petites éclaboussures de métal en fusion et à l'essai de propagation de la flamme selon la norme EN ISO 11611, mais il ne répond pas complètement à toutes les exigences de cette norme. Ce produit est destiné à être utilisé pour tous les procédés de soudage à l'arc, comme MMA, MIG / MAG, TIG, micro plasma, soudage par points et de gaz ainsi que plasma et d'oxycoupage, de gougeage, de brasage et la projection thermique à l'arc. Parce que les applications varient, c'est la responsabilité de l'utilisateur pour choisir le bon produit pour chaque application.

La durée de vie utile dépend du degré d'usure et de l'intensité d'utilisation dans les domaines d'application respectifs et est de max. 60 mois après la date de fabrication. La date de fabrication est indiquée sur une étiquette à l'intérieur du produit.

**Garantie:**

Cette produit est garanti contre possible défauts de fabrication. Parce que les applications varient, c'est la responsabilité de l'utilisateur pour choisir le bon produit pour chaque application.

**Lavage, séchage et repassage:**

Aucun lavage, séchage en machine et repassage n'est autorisé.

**UV:**

Dans le norm il n'y a pas une méthode indiquée de tester contre radiation UV mais avec les matérielles utilisées on ne peut pas expecter des problèmes.

**Danger électrique:**

Lorsque les gants sont destinés au soudage à l'arc: ces gants n'offrent pas de protection contre les chocs électriques causés par un équipement défectueux ou un travail sous tension, et la résistance électrique est réduite si les gants sont mouillés, sales ou trempés de sueur, cela pourrait augmenter le risque.

**Matérielles utiliser:**

Le tissu de coton aramide est utilisé pour la fabrication de ce produit.

**Le suivent expliquer les pictogrammes imprimer sur le gant:**

EN 388



X4XX4

| No. | Résistance de test              | Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Niv. 5 |
|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | L'usure (# cycles)              | 100    | 500    | 2000   | 8000   | —      |
| 2   | L'incisions (index)             | 1,2    | 2,5    | 5,0    | 10,0   | 20,0   |
| 3   | Force de traction(Newton)       | 10     | 25     | 50     | 75     | —      |
| 4   | Force de pointe (Newton)        | 20     | 60     | 100    | 150    | —      |
| 5   | TDM résistance aux coupures (N) | A      | B      | C      | D      | E      |
|     |                                 | 2      | 5      | 10     | 15     | 22     |
|     |                                 |        |        |        |        | F      |
|     |                                 |        |        |        |        | 30     |

!!! Quand l'indication sur le produit est "X " : cette position n'est pas tester !!!

**Vieillessement:**

évolution des performances du produit au cours du temps d'utilisation ou de stockage Note 1 à l'article: Le vieillissement est provoqué par une combinaison de plusieurs facteurs, tels que :

- procédé de nettoyage, d'entretien ou de désinfection;
- exposition à des rayonnements visibles et / ou ultraviolets;
- exposition à des températures élevées ou basses ou à des variations de température;
- exposition à des produits chimiques, y compris l'humidité;
- exposition à des agents biologiques tels que bactéries, champignons, insectes ou autres organismes nuisibles;
- exposition à des actions mécaniques telles qu'abrasion, flexion, pression et contraintes;
- exposition à des contaminants tels que saleté, huile, éclaboussures de métal en fusion, etc.;
- exposition à l'usure.

Chaque produit contient une étiquette avec un code unique pour la traçabilité du processus de production.

**Stockage:** stocker dans un endroit sec et propre à une température plus de 5° Celcius. Stockage pas plus haut de 5 cartons.

**Caution:** Weldas gants et vêtements sont tester et certifiés par Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).  
Extra information des standards Européenne, méthodes de test, rapports de tests, certifications des produits et autres produits contactez-nous avec e-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu) ou visitez-nous à l'internet: [www.weldas.com](http://www.weldas.com).  
Les rapports d'essais, certificats et les manuels peuvent être téléchargés par: [www.weldas-ce.com](http://www.weldas-ce.com)

**Information de l'adres Weldas:**

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)