

**INSTRUKCIJA**

**Weldas CE marķējumi uz šī izstrādājuma liecina, ka tas ir testēts un sertificēts saskaņā ar regulu (ES2016/425)**


**WELDAS PRODUKTS:**  
**10-2112**

**EN12477:2001+A1:2005, Type A**

**Cimdu tips:** metināšanas cimdi **skafīt:** XL

**Izgatavoti atbilstoši standartiem EN 21420 : 2020**

Rokas izmēra indekss	9½
Weldas izmēra uzlīme	XL
Lietotāja rokas garums (mm)	204-214
Lietotāja rokas apkārtmērs (mm)	254-278



**Veselības informācija:**  
Visu materiālu pH, Hroma (VI) un PCP līmenis ir testēts un atbilst CE veselības standartiem.  
Krāsa: krāsošanai ir izmantoti dabīgie materiāli.

**Lietošanas instrukcija:**  
Šos cimdus ir paredzēts izmantot kā metināšanas cimdus darbam ar MIG/MAG un elektroda metināšanas iekārtām. Pašlaik nav standartizētas testa metodes, lai atklātu UV starojuma iekļūšanu cimdu materiālā, taču pašreizējās metinātāju aizsargcimdu izgatavošanas metodes parasti nepieļauj UV starojuma iekļūšanu. Izmantojot loka metināšanas iekārtas, ekspluatācijas apsvērumu dēļ visas daļas, kas vada metināšanas spriegumu, nav iespējams aizsargāt pret tiešu kontaktu.  
Kalpošanas ilgums ir atkarīgs no nodiluma pakāpes un lietošanas intensitātes attiecīgajās pielietojuma jomās, un tas ilgāks ir 60 mēneši pēc izgatavošanas datuma. Izgatavošanas datums ir norādīts uz etiķetes cimda iekšpusē.  
Šo cimdu nedrīkst valkāt vietās, kur pastāv risks, ka tas varētu iekļūties iekārtu kustīgajās daļās.  
Ja augsta roku veiklība nav nepieciešama, ieteicami A kategorijas cimdi  
Pirms lietošanas ir jāpārbauda, vai cimdus nav bojāts (piemēram, pārbaudīt, vai cimdā nav caurumu, plaisu, iepļūsumu, mainījusies tā krāsa, un jāizmēta visi cimdi, kam ir šādi defekti).  
Cimdi ir jāuzvelk, jānovelk un jāpielāgo ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no cimda bojāšanas.

**Cimdu piktogrammu skaidrojumi:**

**EN 12477:2001+A1:2005**

Pirksts	Izturības tests	1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Nobrāzums (#cikli)	100	500	2000	8000	—	
2.	Iegriezums (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3.	Pļisums (ņūtoni)	10	25	50	75	—	
4.	Pārdūris (ņūtoni)	20	60	100	150	—	
5.	PAM Izturība pret iegriezumiem (N)	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	F 30

Pirksts	Izturības tests
1.	Degšana
2.	Saskare ar karstumu
3.	Konvektīvais karstums
4.	Izstarotais karstums

Pirksts	Izturības tests
5.	Nelielas kausētā metāla šķakatas
6.	Lielas kausētā metāla šķakatas

**Likvidēšana:**  
Kad šis produkts ir sasniedzis sava kalpošanas laika beigas, lietotājs ir atbildīgs par tā likvidēšanu vidi saudzējošā veidā.

**Garantija:**  
Šim produktam ir iespējama ražošanas procesa defektu garantija. Plašās pielietojuma amplitūdas dēļ, lietotājs ir atbildīgs par produkta izvēles piemērotību katram atsevišķam gadījumam. Katram izstrādājumam ir marķējums ar unikālu kodu ražošanas procesa izsekojamībai.

!!! ja uz produkta ir atzīme "X" : norādītā pozīcija nav testēta !!!

**EN12477 : 2001 + A1 2005: Metinātāju aizsargcimdi (minimālās prasības)**

Prasības	EN	Tips A		Tips B	
		Minimālais novērtējums		Minimālais novērtējums	
Elektroizolācija	pr1149-2		R≥10 <sup>6</sup> Ω		R≥10 <sup>7</sup> Ω
Nobrāzumu aizsardzība	EN388	2	500 cikli	1	100 cikli
Griezumu aizsardzība	EN388	1	Indekss 1,2	1	Indekss 1,2
Pļisumu aizsardzība	EN388	2	25 N	1	10 N
Dūrumu aizsardzība	EN388	2	60 N	1	20 N
Reakcija uz degšanu	EN407	3		2	
Aizsardzība saskarē ar karstumu	EN407	1	100 C	1	100 C
Aizsardzība no konvektīvā karstuma	EN407	2	HTI≥7	0	
Aizsardzība no nelielām kausētā metāla šķakatām	EN407	3	25 Atbirums	2	15 Atbirums
Lokanība (piemērošanās kārts diametram)	EN420	1	≤11mm	4	≤6,5mm

**Mazgāšana, žāvēšana, gludināšana:**  
Aizliegts mazgāt, žāvēt žāvētājā un guldināt.

**UV:**  
Šīs instrukcijas ietvaros nav paredzēta UV starojuma testa veikšana, bet parasti tas nerada problēmas darbojoties ar šo materiālu.

**Elektrobīstamība:**  
Ja cimdi ir paredzēti loka metināšanai: šie cimdi nenodrošina aizsardzību pret elektriskās strāvas triecieniem, ko izraisa bojāta iekārta vai darbs zem sprieguma. Elektriskā pretestība samazinās, ja cimdi ir mitri, netīri vai piesūkušies ar sviedriem, tas var palielināt elektrobīstamības risku.

**Izmantotie materiāli:**  
Izgatavoti no augstas kvalitātes kombinētās govsādas, auduma odere cimda iekšpusē.

**Nepareiza lietošana vai neatbilstoša glabāšana var ietekmēt preces veiktspēju.**  
izstrādājuma snieguma izmaiņas laika gaitā, to lietojot vai uzglabājot Ieraksta 1. piezīme: novecošanu izraisa vairāku faktoru kombinācija, piemēram:  
- tīrīšanas, apkopes vai dezinfekcijas process;  
- pakļaušana redzamajam un/vai ultravioletajam starojumam;  
- pakļaušana mehāniskai iedarbībai, piemēram, berzei, liekšanai, spiedienam un stiepei;  
- pakļaušana augstām vai zemām temperatūrām vai mainīgai temperatūrai;  
- pakļaušana ķīmikāliju tostarp mitruma iedarbībai;  
Katram izstrādājumam ir marķējums ar unikālu kodu ražošanas procesa izsekojamībai.

**Uzglabāšana:** Uzglabāt sausā vietā 5°C temperatūrā. Nekraut augstāk par 5 kastēm uz 1 paletes.

**Būrdinājums:** Weldas cimdi un apģērbs ir testēti un sertificēti Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).  
Tuvāku informāciju par EN standartiem, testēšanas metodēm, testa atskaitēm, produktu sertifikāciju un citiem produktiem var iegūt rakstot uz e-pastu [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu) vai aplūkojot mājas lapu: [www.weldas.com](http://www.weldas.com)  
Pārbaudes ziņojumus, sertifikātus un rokasgrāmatu var lejupielādēt no: [www.weldas-ce.com](http://www.weldas-ce.com)