



GEBRAUCHSANWEISUNG

**WELDAS PRODUKT:
20-3100V, 20-3100V/17, 20-3200V, 20-3300V**

EN ISO 11611:2003 CLAUSE 6.6

Achtung:

Der Hersteller gewährt eine Produktgarantie, dass diese Produkte frei von Produktionsfehlern sind. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den für die Anwendung passenden Handschuh zu wählen.

Waschen:

Keine bleich- oder säurehaltige Mittel dürfen verwendet werden. Benutzen Sie ausnahmslos herkömmliche Waschmittel. Die flammenhemmende Charakteristik des Produkts wird bis zu 5 Handwäschen gewährleistet.

Trocknen und Bügeln:

Mechanisch trocknen und Bügeln ist möglich, aber nicht empfohlen.

Lagern:

Trocken und über 5° Celcius lagern.
Bitte Kartons nicht höher stapeln als 5 hoch.

Benutzte Materiale:

Eine luftdurchlässige Innenschicht und eine 100% Baumwoll-Aussenschicht.

Benutzer Informationen:

20-3100V und 20-3100V/17: zu benutzen auf die Vorderseite des Helmbandes von einem Schweißerhelm.

20-3200V: zu benutzen auf die Vorderseite des Helmbandes von einem Bauhelm.

20-3300V: zu benutzen auf die Hinterseite des Helmbandes.

Hersteller dieses Produkts ist: Weldas.

Information Adressen Weldas:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
NL-4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europa@weldas.eu