



MANUAL



**PRODUCTO WELDAS:  
20-3100V, 20-3100V/17, 20-3200V, 20-3300V  
EN ISO 11611:2003 CLAUSE 6.6**

**Garantía:**

Este producto está libre de defectos, es responsabilidad del usuario elegir el producto adecuado en cada aplicación.

**Secado y planchado:**

El secado mecánico y tabla de planchar es posible, pero no se recomienda.

**Almacenamiento:**

Almacenar y secar a temperatura superior a 5° C. No estibe más de 5 niveles de cjas en un pallet.

**Lavado:**

No se debe usar lejía ni ácido, solo detergentes de lavado estándar. Las características ignífugas de este producto durarán solo hasta 5 lavados de manos.

**Materiales utilizados:**

Se utiliza una capa interna de espuma con una capa exterior de algodón lanudo retardante de llama.

**Instrucciones de uso:**

20-3100V y 20-3100V / 17: a utilizar en la parte frontal del soporte del casco de soldadura.  
20-3200V: a utilizar en la parte frontal del soporte de un casco de construcción.  
20-3300V: a utilizar en el lado posterior del soporte del casco.

**Producto manufacturado por: Weldas**

**Dirección de Weldas:**

Weldas Europe B.V.  
Blankenweg 18  
NL-4612 RC Bergen op Zoom  
Holland  
E-mail: [europa@weldas.eu](mailto:europa@weldas.eu)