



JUHEND



**WELDAS PRODUKTSIOON:
20-3100V, 20-3100V/17, 20-3200V, 20-3300V**

EN ISO 11611:2003 CLAUSE 6.6

Garantii:

See toodang ei oma defekte. Kasutaja peab otsustama kasutuse tase vajaliku töö jaoks.

Kuivatamine ja triikimine:

Puhastus ja triikimine on võimalik ainult eraldi.

Hoidmine:

Kuiv ladu temperatuur kõrgem kui 5 Celsius. Mitte panna rohkem kui 5 kasti alusele.

Pesemine:

Kasutada tohib ainult tavalisi pesuvahendeid, valgendi ja happe kasutamine on keelatud. Selle toote tulekindlad omadused peavad vastu ainult 5 käsipesu.

Materjalid:

Vahust sisekiht ja mittepõlevast kraasitud puuvillast väliskiht.

Instruktsioon:

20-3100V ja 20-3100V/17: kasutamiseks keevituskiivri esiküljel.

20-3200V: kasutamiseks ehituskiivri esiküljel.

20-3300V: kasutamiseks kiivri tagaküljel.

Selle toode valmistaja: WELDAS.

Info saamiseks pööruda Weldas.

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
NL-4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europa@weldas.eu