



INSTRUKCIJA



WELDAS PRODUCTA:
20-3100V, 20-3100V/17, 20-3200V, 20-3300V

EN ISO 11611:2003 CLAUSE 6.6

Garantija:

Sis produktas turi garantija nuo gamybinio broko. Kadangi pritaikymas yra ivairus, tai vartotojo atsakomybe rasti tinkama produkta kiekvienam atveju.

Dziovinimas ir lyginimas:

Mechaninis dziovinimas ir lyginimas yra imanomas, bet nepatartinas.

Sandeliavimas:

Laikyti sausoje, virs 5° Celsijaus silumos patalpoje. Nedekite daugiau kaip 5 deziu (i auksti) ant 1 paletes.

Skalbimas:

Negalima naudoti balikliu ar rugsciu, tik standartines skalbimo priemones. Šio gaminio atsparumo užsiliepsnojimui savybės galios tik iki 5 rankų plovimų.

Naudojamos medziagos:

Naudojamas vidinis putų sluoksnius su antipireninės medvilnės išoriniu sluoksniu.

Naudojimosi instrukcija:

20-3100V, 20-3100V/17 + 20-3200V: šie gaminiai naudojami suvirintojo galvos apsaugos priekyje (20-3100V, 20-3100V/17) arba statybinio šalmo priekyje (20-3200V).
20-3300V: šis gaminy s naudojamas suvirintojo arba statybinio šalmo gale.

Sio produkto gamintojas yra: Weldas

Weldas adresas:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
NL-4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europa@weldas.eu