



INSTRUKCIJA



WELDAS PRODUKTS:
20-3100V, 20-3100V/17, 20-3200V, 20-3300V

EN ISO 11611:2003 CLAUSE 6.6

Garantija:

Šim produktam ir iespējamo ražošanas procesa defektu garantija. Plašās pielietojuma amplitūdas dēļ, lietotājs ir atbildīgs par produkta izvēles piemērotību katram atsevišķam gadījumam.

Žāvēšana, gludināšana:

Žāvēšana ar mehāniskiem līdzekļiem un gludināšana ir pieļaujama, bet nav ieteicama

Uzglabāšana:

Uzglabāt sausā vietā 5°C temperatūrā. Nekraut augstāk par 5 kastēm uz 1 paletes.

Mazgāšana:

Nedrīkst izmantot balinātājus vai skābes, lietot parastos mazgāšanas līdzekļus. Šī produkta liesmu slāpējošās īpašības saglabāsies tikai līdz piecām roku mazgāšanas reizēm.

Izmantotie materiāli:

Putu iekšējais slānis ar liesmu slāpējošiem vilnas kokvilnas ārējā slāņa tiek izmantots.

Lietošanas instrukcija:

20-3100V un 20-3100V/17: izmantošanai metinātāja maskas galvas sarga priekšpusē.

20-3200V: izmantošanai celtnieka ķiveres galvas sarga priekšpusē.

20-3300V: izmantošanai galvas sarga sānos.

Šo produktu ražotājs ir : Weldas

Weldas informācijas adrese:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
NL-4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europa@weldas.eu