



MANUAL



**PRODUTO WELDAS:
20-3100V, 20-3100V/17, 20-3200V, 20-3300V
EN ISO 11611:2003 CLAUSE 6.6**

Garantia:

Este produto possui garantia contra defeitos de fabrico. Tendo em conta a variedade de aplicações, é responsabilidade do utilizador identificar o produto certo para cada aplicação.

Secar e passar a ferro: Embora não seja recomendado, é possível secar mecanicamente e passar a ferro.

Armazenamento:

Armazene seco e a temperaturas superiores a 5º Celcius.
Não empilhe mais de 5 caixas por palete.

Lavagem:

Não usar lixívia ou ácido, apenas detergentes comuns. As características retardadoras de chama deste produto duram apenas até 5 lavagens de mãos.

Materiais usados:

É usada uma camada de espuma no interior com uma camada de algodão felpudo retardador de chama.

Instruções de uso:

20-3100V e 20-3100V/17: para ser utilizado no lado da frente da engrenagem do capacete de um capacete de soldagem.
20-3200V: para ser utilizado no lado da frente da engrenagem do capacete de um capacete de construção.
20-3300V: para ser utilizado no lado de trás da engrenagem do capacete.

Fabricante deste produto: Weldas

Morada da Weldas:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
NL-4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europa@weldas.eu