



Drabužių tipas: **Golden Brown™**

Prekės ženklas: **Golden Brown™**

Sidvydis ir pripažinti gaminio

Numatytoji paskirtis:

Bendra informacija:

Šis gaminyš skirtas naudoti atliekant visus suvirinimo lanku procesus, tokius kaip MMA, MIG/MAG, TIG, mikroplazminis suvirinimas, taškinis suvirinimas ir virinimas dujomis, pjaustymas plazma ir deguonimi, išskobimas, litavimas ir purškimas naudojant šiluminį lanką. Kadangi taikymo sritis skiriasi, operatorius privalo išsirinkti kiekvienam darbui tinkamą gaminį.

Nustatyti pavojai:

Atliekant numatytus suvirinimo procesus, nustatyti tokie pavojai: liepsna, tykštanti išsilydžiusi medžiaga, spinduliuojantis karštis bei trumpalaikis elektros šokas.

Aukšta įtampa:

Šis gaminyš apsaugo nuo trumpalaikio elektros šoko, bet ne nuo ilgalaikės aukštos įtampos! Taip gali nutikti su suvirinimo ir pjaustymo mašinomis, todėl laikykites visų naudojamų mašinų saugumo instrukcijų! Kai egzistuoja didesnė šoko arba dalių, kuriomis teka įtampa, rizika, pagal EN 11611 6.10 skyrių reikalaujama papildoma elektros izoliacija, skirta apsaugoti nuo elektros laidininkų, kuriais teka įtampa iki 100 V = (DC).

Prijuosčių teikiama apsauga:

Jei naudojama prijuostė, ji mažiausiai turi apsaugoti operatorių nuo vienos siūlės iki kitos

Papildoma apranga:

Papildoma apranga turi atitikti bent I klasės reikalavimus pagal EN ISO 11611:2015. Kombinezonas su petnešomis būtina dėvėti kartu su apsauginiu švarku arba kitu rankas, liemenį ir kaklą dengiančiu drabužiu. Prijuostė būtina dėvėti kartu su švarku ir kelnėmis arba kitu rankas, liemenį, kojas ir kaklą dengiančiu drabužiu. Švarkus būtina dėvėti kartu su kelnėmis arba kitu kojas dengiančiu drabužiu.

Naudotos medžiagos: Šoninė versta karvės oda kartu su 305 gr./m² ugniai atsparia medžiaga (44-5530 + 44-5600: grūdėta karvės oda) naudojama su 3 sluoksnių KEVLAR®. Šiam gaminiui taip pat panaudotos nuo srovės izoliuotos spraudės ir kablukai bei kilputės, kuriomis užsegamos ir sustiprinamos detalės. DuPont™ ir KEVLAR® yra „E.I.duPont de Nemours and Company“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai.

Sveikatos informacija: Visų medžiagų pH, chromo (VI) ir fenoksidinio koncentracija patikrinta ir atitinka CE sveikatos standartus. Spalva: dažyta natūraliomis medžiagomis.

Skalbimas, džiovinimas ir lyginimas: Negalima skalbti, džiovinoti džiovyklėje ir lyginti.

Laikymas: Laikykite sausoje vietoje, aukštesnėje kaip 5 °C temperatūroje. Nekraukite daugiau nei po 5 dėžes į viršų ant vieno padėklo.

Senėjimas: Skalbant, džiovinant ir lyginant (nerekomenduojama) arba laikant ne pagal pateiktus nurodymus, pagreitėja šio produkto senėjimo

Netinkamas naudojimas:

Apsaugos lygis:

Apsaugos lygis sumažėja, jeigu suvirintojo apsauginiai drabužiai suteršti degiomis medžiagomis.

Deguonies koncentracija: Deguonies koncentracijos ore padidėjimas gerokai sumažina suvirintojo apsauginių drabužių teikiamą apsaugą nuo ugnies. Virinant uždarose patalpose, reikia imtis atsargumo priemonių. Oras, kuriame didelė deguonies koncentracija, yra pavojingas!

Elektros izoliacija:

Aprangos teikiama elektros izoliacija sumažėja, kai drabužiai drėgni, nešvarūs arba permirkę prakaitu.

2 dalių drabužių naudojimas: Kai naudojami iš 2 dalių susidedantys drabužiai, abi dalys turi būti nešiojamos kartu, siekiant užtikrinti nurodytą apsaugos lygį.

Papildoma kūno apsauga virinant:

Jei virinant kartu su šiuo drabužiu naudojama papildoma kūno apsaugos priemonė, ji turi atitikti taikytiną EN standartą.

Naudojimo apribojimai: Šis iš antipireninės medvilnės / odos pagamintas darbinis drabužis yra skirtas dėvėti atliekant bendrojo pobūdžio bei suvirinimo darbus. Drabužį dėvintis asmuo privalo patikrinti, ar visi užsegimai yra užsegti, ypač atliekant suvirinimo darbus. Svarbu pasirinkti tinkamą dydį. Ant drabužio užtiškus išsilydžiusiam metalui, drabužį reikia nedelsiant nusivilkti. Kartu su suvirintojo švarku būtina dėvėti prijuostę ir rankų apsaugas. Suvirintojo švarką 33-3060 galima dėvėti tik su papildoma kaklo apsauga. Papildomas apsauginius priedus (prijuostę, rankoves, getrus) reikia dėvėti tik su suvirintojo drabužiais. Getrai turi užėiti virš suvirintojo batų. Jei naudotojas pastebėjo simptomus, panašius į nudeginimą sauleje, vadinami, pro produktą praskisverbė UV spinduliai. Tokiu atveju produktą reikia remontuoti arba pakeisti. Naudotojas turi įvertinti, kad ateityje gali reikėti papildomų apsauginių sluoksnių.

Garantija: Šiam produktui suteikiama garantija dėl gamybos trūkumų.

Jei produktą galima suremontuoti, remonto darbus turi atlikti gamintojas.

Šalinimas: Jei produktas naudoti nebetinkamas, naudotojas jį privalo pašalinti aplinkai nekenkiančiu būdu. Šalinti atsivėlus į vietos reikalavimus.

Patvarumas: Naudojimo trukmė priklauso nuo dėvėjimo dažnumo ir naudojimo intensyvumo atitinkamoje taikymo srityse, tačiau ilgiausia naudojimo trukmė neviršija 60 mėnesių po pagaminimo datos, kuri nurodyta gaminio etiketėje.

Aplinkos sąlygos numatytos 6.10 str.: Mėginiai paimti ir tikrinti esant 20±2 °C temperatūrai ir 85±5 % santykiniam drėgnumui.

Toliau pateikta informacija paaiškina šį gaminį ženklinančią piktogramą:



Bendrieji saugumo reikalavimai

Papunktis	Reikalavimai	1 klasė	2 klasė
6.2	Tempimo stipris: austinė išorinė tekstilinė medžiaga Tempimo stipris: loda	400 N 80 N	400 N 80 N
6.3	Atsparumas plyšimui: pinta išorinė tekstilinė medžiaga Atsparumas plyšimui: oda	15 N 15 N	20 N 20 N
6.4	Atsparumas trūkimui: testuotas plotas 7,3 cm ² Atsparumas trūkimui: testuotas plotas 50 cm ²	200 kPa 100 kPa	200 kPa 100 kPa
6.5	Siūlės tvirtumas: Tekstilinė medžiaga Siūlės tvirtumas: Oda	225 N 225 N	225 N 225 N
6.6	Austinių tekstilinių medžiagų dimensijų pasikeitimas Trikotažinių tekstilinių medžiagų dimensijų pasikeitimas	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %
6.7	Ugnies plitimas A procedūra – privaloma B procedūra – pasirinktinė	ISO 15025:2000, A procedūra (paviršiaus užsidegimas) ISO 15025:2000, B procedūra (krašto užsidegimas) Neužsiliepsnoja viršus arba kurios nors pusės kraštas Neatsiranda skylių ^a Nėra liepsnojančių arba išsilydžiusių atliekų Vidutinis laikas, kurį medžiaga toliau dega, atitraukus degimo šaltinį ≤ 2 s Vidutinis rusenimo laikas, pašalinus degimo šaltinį ≤ 2 s	ISO 15025:2000, A procedūra (paviršiaus užsidegimas) ISO 15025:2000, B procedūra (krašto užsidegimas) Neužsiliepsnoja viršus arba kurios nors pusės kraštas Neatsiranda skylių ^a Nėra liepsnojančių arba išsilydžiusių atliekų Vidutinis laikas, kurį medžiaga toliau dega, atitraukus degimo šaltinį ≤ 2 s Vidutinis rusenimo laikas, pašalinus degimo šaltinį ≤ 2 s
6.8	Tykštančių įkaitusių lašų poveikis	15 lašų	25 lašai
6.9	Šilumos perdavimas (spinduliuojimas)	RHTI 24 W ≥ 7,0	RHTI 24 W ≥ 16,0
6.10	Varža	> 10 ⁵ Ω	> 10 ⁵ Ω
6.11	Reikalavimai odai: riebalingumas	≤ 15 %	≤ 15 %


^a : ISO 15025:2000, B procedūrai šis reikalavimas netaikomas.

Dėmesio: Atitikties deklaraciją, patikrinimų ataskaitas, sertifikatus ir instrukcijas rasite svetainėje: www.weldas-ce.com

Waldas pirštines ir drabužius patikrino ir sertifikavo Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).

Weldas adresas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europe@weldas.eu



	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
	44	48	52	56	60	64	66
A	166-170	171-176	177-182	183-187	188-192	193-196	197-200
B	98	100	112	124	136	148	160
C		90-98*	96-104*	98-120*	106-132	108-144	114

* = art.nr. 44-2600

44-2136	↑ ↓	91 cm.	↔	60 cm.
44-2142	↑ ↓	107 cm.	↔	60 cm.
44-2142 W	↑ ↓	107 cm.	↔	80 cm.
44-2828	↑ ↓	71 cm.	↔	56 cm.
44-2836	↑ ↓	91 cm.	↔	56 cm.

Dėmesio: Atitiktis deklaraciją, patikrinimų ataskaitas, sertifikatus ir instrukcijas rasite svetainėje: www.weldas-ce.com

Waldas pirštinės ir drabužius patikrino ir sertifikavo Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).

Waldas adresas:

Waldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europa@weldas.eu