



VADOVAS
1 psl. iš 2



Drabužių tipas: Arc Knight®

Prekės ženklas:

Dydis: ūr. įspaudą ant gaminio

Numatytos paskirtis:

Bendra informacija: Šis gaminys skirtas naudoti atliekant visus suvirinimo lanku procesus, tokius kaip MMA, MIG/MAG, TIG, mikroplazminis suvirinimas, taškinis suvirinimas ir virinimas dujomis, pjautymas plazma ir deguoniui, išskobimas, litavimas ir purškimas naudojant šiluminį lanką. Kadangi taikymo sritis skiriasi, operatorius privalo išsiųkti kiekvienam darbuvi tinkamą gaminį.

Nustatytai pavojai: Atliekant numatytus suvirinimo procesus, nustatytuose pavojai: liepsna, tykstanti išsilaidžiusi medžiaga, spinduliuojantis karštis bei trumpalaikis elektros šokas.

Aukšta įtampa:

Šis gaminys apsaugo nuo trumpalaikio elektros šoko, bet ne nuo ilgalaičių aukštostų įtampos! Taip gali nutikti su suvirinimu ir pjautymu mašinomis, todėl laikykite visų naudojamų mašinų saugumo instrukcijų! Kai egzistuoja didesnė šoko arba didelė, kuriomis teka įtampa, rizika, pagal EN11611 6.10 skyrių reikalaujama papildoma elektros izoliacija, skirta apsaugoti nuo elektros laidininkų, kuriais teka įtampa iki 100 V = (DC).

Prijuosčių teikiama apsauga:

Jei naudojama prijuoste, ji mažiausiai turi apsaugoti operatorių nuo vienos siūlės iki kitos

Papildoma apranga: Papildoma apranga turi atitikt bent 1 klasės reikalavimus pagal EN ISO 11611:2015. Kombinuonu su petnešomis būtina devēti kartu su apsauginiu švarku arba kitu rankas, liemenių ir kaklą dengiančiu drabužių. Prijuoste būtina devēti kartu su švarku ir kelnėmis arba kitu rankas, liemenių, kojas ir kaklą dengiančiu drabužių. Švarkus būtina devēti kartu su kelnėmis arba kitu rankas, liemenių ir kojas dengiančiu drabužių. Apsaugines rankoves būtina devēti kartu su švarku ir kelnėmis arba kitu rankas, liemenių, kojas ir kaklą dengiančiu drabužių. Rankovių modelį 38-4328 galima devēti kartu su prijuostės modeliu 38-4320.

Naudotos medžiagos: Šis gaminys pagamintas iš 520 gr/m² ugniai atsparaus audinio bei šilko su 3 sluoksnių KEVLAR. Šiam gaminui taip pat panaudoti nuo srovės išoliuotus spraudės ir kabliukai bei kilputės, kuriomis užsegamos ir susțiprinamos detaliės. DuPont™ ir KEVLAR® yra E.I.duPont de Nemours and Company prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai.

Sveikatos informacija: Visų medžiagų pH, chromo (VI) ir fenciklidino koncentracija patikrinta ir atitinka CE sveikatos standartus. Spalva: dažyta natūraliomis medžiagomis.

Skalbimas: Antipireninės gaminio savybės išleista nepakitusios skalbiant iki 5 kartų 60 °C temperatūros vandenye. Negalima naudoti baliklio ar rūgšties. Galima naudoti tik standartinius ploviklius. Išskalbus gali pasikeisti gaminio dydis. Išvalius, drabužius reikia patikrinti.

Džiovinimas ir lyginimas:

Džiovinti mechaniniu būdu ir lyginti galima, jei neviršija 95 °C temperatūra



MAX 5X

Netinkamas naudojimas:

Apsaugos lygis: Apsaugos lygis sumažėja, jeigu suvirintojo apsauginiai drabužiai suteršti degiomis medžiagomis.

Deguoninių koncentracija: Deguoninių koncentracijos ore padidėjimas gerokai sumažina suvirintojo apsauginių drabužių teikiamą apsaugą nuo ugnies. Virinant uždarose patalpose, reikia imtis atsargumo priemonių. Oras, kuriame didelė deguoninių koncentracija, yra pavojingas!

Elektros izoliacija: Aprangos teikiama elektros izoliacija sumažėja, kai drabužiai drėgniai, nešvarūs arba permirkę prakaitu.

2 dalių drabužių naudojimas: Kai naudojami iš 2 dalių susidedantys drabužiai, abi dalys turi būti nešiojamos kartu, siekiant užtikrinti nurodytą apsaugos lygi.

Papildoma kūno apsauga virinant: Jei virinant kartu su šiuo drabužiu naudojama papildoma kūno apsaugos priemonė, ji turi atitikti taikytiną EN standartą.

Naudojimo aprūpoinimai: Šis iš antipireninės medvilnės / odos pagamintas darbinis drabužis yra skirtas devēti atliekant bendro požiūdžio bei suvirinimo darbus. Drabužių devintis asmuo privalo patikrinti, ar visi užsegimai yra užsegti, ypač atliekant suvirinimo darbus. Svarbu pasirinkti tinkamą dydį. Ant drabužių užtikšius išsilydžiusiam metalui, drabužių reikiui nedelsianti nusivilkti. Kartu su suvirintojo švarku būtina devēti prijuoste ir rankų apsaugas. Jei naudotu pastebėjо simpтомus, panašius į nudegimą saulėje, vadinas, ro produkta prasiskverbe UV spinduliu. Tokiu atveju produkta reikia remontuoti arba pakeisti. Naudotojas turi ivertinti, kad ateityje gali reikėti papildomų apsauginių sluoksnių.

Garantija: Šiam produktui suteikiama garantija dėl gamybos trūkumų.
Jei produktą galima suremontuoti, remonto darbus turi atlikti gamintojas.

Šalinimas: Jei produktas naudoti nebentinkamas, naudotojas jį privalo pašalinti aplinkai nekenkiančiu būdu. Šalinti atsižvelgus į vėles reikalavimus.



Patavarumas: Naudojimo trukmė priklauso nuo devėjimo dažnumo ir naudojimo intensyvumo atitinkamose taikymo srityse, tačiau išliausia naudojimo trukmė neviršija 60 mėnesių po pagamimino datos, kuri nurodyta gaminio etiketėje.

Aplinkos sąlygos numatytos 6.10 str.: Mėginiai paimti ir tikrinti esant 20±2 °C temperatūrai ir 85±5 % santykiniams drėgnumui.

Laikymas: Laikykite sausoje vietoje, aukštesnėje kaip 5 °C temperatūroje. Nekraukite daugiau nei po 5 dėžes į viršų ant vieno padéklo.

Senėjimas: Skalbiant, džiovinant ir lyginant arba laikant ne pagal pateiktus nurodymus, pagreitėja šio produkto senėjimo

Toliau pateikta informacija paaiškina šį gaminį ženklinančią piktogramą:



Bendrieji saugumo reikalavimai

Papunktis	Reikalavimai	1 klasė	2 klasė
6.2	Tempimo stipris: austinė išorinė tekstilinė medžiaga Tempimo stipris: loda	400 N 80 N	400 N 80 N
6.3	Atsparumas plūsimui: pinta išorinė tekstilinė medžiaga Atsparumas plūsimui: oda	15 N 15 N	20 N 20 N
6.4	Atsparumas trūkimui: testuotas plotas 7,3 cm ² Atsparumas trūkimui: testuotas plotas 50 cm ²	200 kPa 100 kPa	200 kPa 100 kPa
6.5	Siūlės tvirtumas: Tekstilinė medžiaga Siūlės tvirtumas: Oda	225 N 225 N	225 N 225 N
6.6	Austinių tekstiliinių medžiagos dimensijų pasikeitimas Trikotažinių tekstiliinių medžiagų dimensijų pasikeitimas	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %	≤ ± 3 % ≤ ± 5 %
6.7	Ugnies plitimasis A procedūra – privaloma B procedūra – pasirinktinė	ISO 15025:2000, A procedūra (paviršiaus užsidegimas) ISO 15025:2000, B procedūra (krašto užsidegimas) Neuzsilepsnojanti viršus arba kurios nors pusės kraštai Neatsiranda skyliu ^a Nėra liepsnojančių arba išsilydžiusių atliekų Vidutinis laikas, kurį medžiaga toliau dega, atitraukus degimo šaltinį ≤ 2 s Vidutinis rusenimo laikas, pašalinus degimo šaltinį ≤ 2 s	ISO 15025:2000, A procedūra (paviršiaus užsidegimas) ISO 15025:2000, B procedūra (krašto užsidegimas) Neuzsilepsnojanti viršus arba kurios nors pusės kraštai Neatsiranda skyliu ^a Nėra liepsnojančių arba išsilydžiusių atliekų Vidutinis laikas, kurį medžiaga toliau dega, atitraukus degimo šaltinį ≤ 2 s Vidutinis rusenimo laikas, pašalinus degimo šaltinį ≤ 2 s
6.8	Tykstančių iškaitusių lašų poveikis	15 lašai	25 lašai
6.9	Šilumos perdavimas (spinduliuojamas)	RHTI 24 W ≥ 7,0	RHTI 24 W ≥ 16,0
6.10	Varža	> 10 ⁵ Ω	> 10 ⁵ Ω
6.11	Reikalavimai odai: riebalinumas	≤ 15 %	≤ 15 %

^a : ISO 15025:2000, B procedūrai šis reikalavimas netaikomas.

Dėmesio: Atitikties deklaraciją, patikrinimų ataskaitas, sertifikatus ir instrukcijas rasite svetainėje: www.weldas-ce.com

Waldas pirtinės ir drabužius patikrino ir sertifikavo Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).
Gaminys paženkintas UKCA ženklu, sertifikavimo įstaiga „Eurofins E&E CML Limited“, Newport business Park, New Port Road, Ellesmere Port (UK), notifikuotosios įstaigos Nr. 2503

WELDAS GAMINYS:
38-4321XL, 38-4328,
38-4330, 38-4336, 38-4342,
38-4342 W,
38-4360, 38-4380

EN ISO 11611:2015 EN 1149-5:2018



Class 2/A1+A2

Weldas adresas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europe@weldas.eu



Elektrinė varža pagal EN 1149-5:2018:

Numatoma paskirtis:


- asmuo, devintos elektrostatinių krūvų išskaidančius apsauginius drabužius, turi būti tinkamai įžemintas. Varža tarp asmens odos ir žemės turi būti mažesnė nei 108Ω , pvz., avint atitinkamą avalynę, kai dirbama ant krūvų išskaidančios arba laidžios grindų dangos;
- elektrostatinių krūvų išskaidančiu apsauginiu drabužiu negalima atisegti arba nusivilkti dirbtų degioje ar sprogioje aplinkoje arba tvarkant degias ar sprogius medžiagas;
- elektrostatinių krūvų išskaidantys apsauginiai drabužiai skirti devetėi 1, 2, 20, 21 ir 22 zonose (žr. EN 60079-10-1 [7] ir EN 60079-10-2 [8]), kuriose mažiausia galima bet kokios sprogių aplinkos užsidegimo energija yra ne mažesnė nei $0,016 \text{ mJ}$;
- elektrostatinių krūvų išskaidančiu apsauginiu drabužiu negalima dėvėti deguonies prisotintoje aplinkoje arba 0 zonoje (žr. EN 60079-10-1 [7]), negavus išankstinio atsakingo saugos inžineriaus patvirtinimo;
- elektrostatinių krūvų išskaidančiu apsauginiu drabužiu elektrostatinių krūvio išskaidymo veiksmingumą gali paveikti nusidėvėjimas, skalbimas ir galimas užteršimas;
- elektrostatinių krūvų išskaidančius apsauginius drabužius reikia dėvėti taip, kad išprastai dirbant (įskaitant lenkimo judesius) jie visiškai uždengtų visas kitas aprangos medžiagas, kurios neatitinka aplinkos reikalavimų;
- naudotojas privalo atitinkamai pritaikyti drabužį, naudodamas užsegimo sistemą. Draudžiama dirbtų neužsisegus apsauginių drabužių;
- dirbdamas pavojingoje aplinkoje, naudotojas visada turi dėvėti asmenines apsaugos priemones.

Naudojimo aprubojimai:

- elektrostatinių krūvų išskaidančiu apsauginiu drabužiu negalima dėvėti deguonies prisotintoje aplinkoje arba 0 zonoje (žr. EN 60079-10-1 [7]), negavus išankstinio atsakingo saugos inžineriaus patvirtinimo;
- elektrostatinių krūvų išskaidančiu apsauginiu drabužiu elektrostatinių krūvio išskaidymo veiksmingumą gali paveikti nusidėvėjimas, skalbimas ir galimas užteršimas;

WELDAS GAMINYS:

38-4321XL, 38-4328, 38-4330, 38-4360, 38-4380



	M	L	XL	2XL	3XL
	48	52	56	60	64
A	170-176	176-180	180-184	184-188	188-196
B	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136
C	84-92	92-102	100-112	112-124	124-136
D			52		

WELDAS GAMINYS:

38-4336, 38-4342, 38-4342 W

38-4336	↑ ↓ 91 cm.	↔ 60 cm.
38-4342	↑ ↓ 107 cm.	↔ 60 cm.
38-4342 W	↑ ↓ 107 cm.	↔ 80 cm.

Dydžiai pagal: EN ISO 13688 (cm).

Dėmesio: Atitikties deklaraciją, patikrinimų ataskaitas, sertifikatus ir instrukcijas rasite svetainėje: www.weldas-ce.com

Waldas pirštines ir drabužius patikrino ir sertifikavo Eurofins Textile & Testing Spain, C/ German Bernácer 4, 03203 Elche (Alicante), Spain (EU no. 2865).

Gaminys paženklintas UKCA ženklu, sertifikavimo įstaiga „Eurofins E&E CML Limited“, Newport business Park, New Port Road, Ellesmere Port (UK), notifikuotosios įstaigos Nr. 2503

Weldas adresas:

Weldas Europe B.V. Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom The Netherlands e-mail: europe@weldas.eu